

PRÄZISE ABFORMEN.
DETAILGETREU REPRODUZIEREN.

KauPo
Kautschuk + Polyurethane

KauPo Plankenhorn e.K.
Max-Planck-Straße 9/3
D-78549 Spaichingen
Fon +49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 3
Fax +49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 55
info@kaupo.de · www.kaupo.de

EASE RELEASE® 2831 Silikonfreies Trennmittel

A. Produktbeschreibung

Ease Release® 2831 ist ein silikonfreies Trennmittel, auf Seifen- und Wachsbasis, das sich sehr gut als Versiegler und Trennmittel für zahlreiche Formenbau- und Gießanwendungen einsetzen lässt.

Ease Release® 2831 versiegelt schnell und effektiv poröse Oberflächen (Gips, Clay, Stein, Beton und Holz) und erleichtert das Trennen von Smooth-On Kautschuk, ohne Oberflächendetails zu beeinflussen.

B. Anwendung • Haltbarkeit

1. Mit einem weichen Pinsel eine dünne Schicht über das gesamte Modell verteilen und sorgfältig Hinterschneldungen einstreichen. Überflüssiges Material eventuell mit Druckluft entfernen. 5 Minuten trocknen lassen.
2. Vorgang wiederholen und 10 Minuten trocknen lassen.
3. Bei extrem porösen Oberflächen eine weitere Schicht auftragen.

C. Technischer Service • Sicherheitshinweise

Unser technischer Service steht zu Ihrer Verfügung. Wir können Ihnen spezielle Formulierungen, Reinigungsprozeduren und Ausrüstungen empfehlen, um Ihre ganz speziellen Bedürfnisse zu erfüllen.

Treffen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit lösungsmittelhaltigen Trennmitteln.

BEI FRAGEN ZU IHRER ANWENDUNG HELFEN WIR IHNEN GERNE WEITER:

+49 (0) 74 24 - 9 58 42 - 3 • info@kaupo.de

Ease Release® 2831 bietet zahlreiche Vorteile in der Anwendung:

- niedrigere Viskosität
- schnelles Ablüften (wenige Minuten)
- ultra dünner Film – ohne Oberflächendetails zu verändern
- sehr gut geeignet als silikonfreies Trennmittel um Harze oder Wachse zu gießen
- Empfehlung als Trennmittel bei PUR-Schäumen

4. Danach mit Formenkautschuk übergießen oder streichen.

Die Oberfläche des Gießlings ist matt. Normalerweise muss er vor der Weiterverarbeitung, wie Verkleben oder Lackieren, nicht unbedingt zusätzlich gereinigt werden. Dennoch kann es für eine optimale Haftung sinnvoll sein mit Isopropylalkohol oder Aceton zu reinigen.

Hautkontakt kann Austrocknen hervorrufen.

Tragen Sie Sicherheitsbrillen, um Augenverletzungen zu vermeiden. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung wenn Sie Sprühen. Für weitere Informationen siehe Material Sicherheitsdatenblatt.

AUF WWW.KAUPO.DE FINDEN SIE ZAHLREICHE PRODUKTINFORMATIONEN SOWIE HINWEISE ZUR HERSTELLUNG VON FORMEN UND ABGÜSSEN.